WASINSTRUCTIES

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Bovenvermelde uitvoering kan als volgt veilig worden gewassen:

1. Gebruik commerciële waszeep of wasmiddel (GEEN droogkuis!).
2. Was de handschoenen in warm tot halfheet water tot 60°C/140°F.
3. Was ze gedurende 30 minuten.
4. Spoel ze in koud water.
5. Was en spoel ze nogmaals als ze heel vuil zijn.
6. Spoel ze in koud water.

Voeg voor het wassen van heel vuile handschoenen enkele dikke doeken toe tijdens de tweede wasbeurt. Door de wrijving van de doeken tegen de handschoenen kan hardnekkig vuil gemakkelijker loskomen en worden verwijderd.

De mechanische prestatiewaarden zijn getest en gecertificeerd voor 3 wasbeurten volgens bovenstaande procedure.

Belangrijk

De prestaties van de handschoenen kunnen en zullen tijdens het gebruik en tijdens het wasproces verminderen. Handschoenen die snij- en hittebestendig moeten zijn omdat ze in gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden, moeten na gebruik en na het wassen getest worden om zeker te zijn dat de prestatiecriteria nog overeenstemmen met de behoeften van diegene die de handschoenen gebruikt. ATG® kan niet aansprakelijk gesteld worden nadat de handschoenen gewassen zijn.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met een van onze leveranciers die u kunt vinden op onze website www.atg-glovesolutions.com.

Dit document is de eigendom van ATG® en het eigendomsrecht van de informatie hierin gegeven behoort tot ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions