WASCHANLEITUNG

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Der oben beschriebene Artikel kann folgendermaßen sicher gewaschen werden:

1. Verwenden Sie handelsübliche Waschseife oder -mittel (verwenden Sie KEINE Trockenwaschmittel!).
2. Waschen Sie die Handschuhe bei warmen bis mittleren Temperaturen, die 60°C/140°F nicht überschreiten.
3. Waschen Sie die Handschuhe für 30 Minuten.
4. Spülen Sie die Handschuhe in kaltem Wasser aus.
5. Wiederholen Sie bei starker Verschmutzung den Wasch- und Ausspülvorgang.
6. Spülen Sie die Handschuhe in kaltem Wasser aus.

Legen Sie beim Waschen stark verschmutzter Handschuhe im zweiten Waschgang einige Stücke grobes Leinen bei. Die Reibung zwischen Leinen und Handschuh kann helfen, Schmutz zu lösen und zu entfernen.

Die mechanische Leistung wird nach dem oben beschriebenen Verfahren in 3 Waschzyklen getestet und zertifiziert.

Wichtiger hinweis

Durch die Verwendung und das Waschen von Handschuhen kann und wird deren Leistung herabgesetzt werden. Für den Einsatz in kritischen Bereichen, in denen die Handschuhe schnitt- und hitzefest sein müssen, müssen gebrauchte und gewaschene Handschuhe vor Einsatz getestet werden, um sicherzustellen, dass sie die Leistungskriterien des Verwenders noch erfüllen. Für gewaschene Handschuhe übernimmt ATG® keine Haftung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unseren Verkaufspartner, die Sie auf unserer Website www.atg-glovesolutions.com finden.

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions