

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™



KÄYTTÄÄ (MEKAANINEN SUOJAUS)

Nesteitä hylkivät tai kestävät CONTROLLED PERFORMANCE™ -työkäsineet öljyisiin tai kosteisiin ympäristöihin.

MaxiDry® Zero™ 56-451 - kosketuskuumuudelta enintään +100 °C:een saakka (15 s) - tarjoaa tehokkaamman lämmönkestävyyden jopa-10 °C:n lämpötilaan saakka (kovassa käytössä).

Suorituskykytason liittyvät käsiin kammalukseen.

VAROITUS

Ei suojausta kemikaaleja vastaan. Älä käytä näitä käsiineitä suojaamaan hammastetuilla reunoilla tai terillä tai paljailta liekeiltä. Näitä käsiineitä ei saa käyttää tilanteissa, joissa ne voivat tarttua konesiin tai liikkuviin osiin.

Jos käsiineitä tarvitaan kuumiin käyttöolosuhteisiin, varmista, että käsiineet ovat standardin EN407 mukaisia ja että ne on testattu käyttötarpeen mukaisesti.

Pukeminen: Pese ja kuivaa kädet huolellisesti ennen käsiinien pukemista. Ennen käyttöä tarkista, ettei käsiinissä ole vikoja tai puutteita, ja vältä käyttämästä käsiineitä, jotka ovat vahingoittuneet, erittäin maatuneet, kuluneet tai likaiset (minkä tahansa aineen vuoksi ja myös sisältä käsin), sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa ja/tai aiheuttaa iho-oireita tai ihottuman. Tässä tapauksessa käänny yrityksen lääkärin puoleen tai kysy neuvoja iho-otilailtaäkäriltä. Varmista, että käsiineet istuvat hyvin. **Riisuminen:** Kun riisut käsiineitä, aseta sormenpäät toisen käsiin kammalosan päälle. Vedä käsiineet melkein kokonaan pois. Toista tämä toiselle käsiinelle. Kun molemmat käsiineet ovat melkein irti, ravistele käsiä, jotta käsiineet putoavat kokonaan käsistä.

Käytön jälkeen puhdista käsiineet huolellisesti kuivalalla liinalla niin, että mahdolliset vierasaineet irtoavat. Jos käsiineitä käytetään uudelleen, säilytä niitä niin, että tukivuoraus pääsee helposti kuivumaan. Ces gants peuvent être lavés conformément aux instructions d'entretien figurant dans cette brochure.

Lisätietoja käsiinien valinnasta, käytöstä ja ominaisuuksista saat ATG®-yritykseltä (info@atg-glovesolutions.com) tai käsiinien jälleenmyyjältä.

PIKTOGRAMMIEN SELITYKSET

	EN ISO 21420:2020 Yleiset vaatimukset (riskiluokka, koko, merkintä, tarrat jne.) Valmistajan tarjoamat tiedot käyttäjän tiedotteessa
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaaniset vaaratekijät A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaukkestävyys – sisäitö (taso 0–5) C: Repäisyllisyys – N (taso 0–4) D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4) E: TDM-leikkaukkestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F) F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P–Kyllä)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Kylmävaarat A: Suojaus konvektiokylmyyttä vastaan (0-4) B: Suojaus kosketuskylmyyttä vastaan (0-4) C: Vedenpitävyys (0-1)
 A B C D E F	EN 407:2004 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Lämpötilaa koskevat vaaratekijät (kuumuus/tuli) A: Syttyvyys (0–4) B: Kosketuslämpö (0–4) C: Konvektiolämpö (0–4) D: Säteilylämpö (0–4) E: Pienet roiskeet sulaa metallia (0–4) F: Suuret määrät sulaa metallia (0–4)
	Kontakti ruoan kanssa (MaxiDry® Zero™ 56-451) Merkki osoittaa sopivuuden suoraan tai epäsuoraan kontaktiin ruoan kanssa. Jos haluat määrättä sopivuuden ruoka-aineen mukaan, siirry osoitteeseen www.atg-glovesolutions.com .
	Tuotantopäivämäärä KK/VVVV
	Viimeinen käyttöpäivä KK/VVVV

Korkeimmat arvot ilmaisevat parempaa suojausta tai kestävyttä. Jos suoritustasoksi on merkitty "X", testi ei joko ole käytettävissä tai sitä ei ole suoritettu. Puhkeamiskestävyttä ei tule sekoittaa ohuiden neulujen aikaansaamiin lävistyksiin.

VALMISTUSAINEE/ALLERGIAT

Joissakin käsiinissä on saatettu käyttää valmistusaineita, joiden tiedetään aiheuttavan allergiaoireita herkällä henkilöllä, jolle niistä saattaa aiheutua ihon ärsytystä ja/tai allergisia oireita. Mikäli saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen.

JOS HALUAT LISÄTIETOJA KÄSIINEISSÄMME OLEVISTA ALLERGGIAA MAHDOLLISESTI AHEUTTAVISTA AINEISTA, OTA YHTYHTÄ ATG®:HEN TAI SEN PAIKKALISEEN EDUSTAJAAN.

HUOLTO-OHJEET

Säilytys/puhdistus:

Säilytä käsiineitä viileässä ja kuivassa paikassa niiden alkuperäisessä tuotepakkauksessa. Pidä käsiineet poissa suorasta auringonvalosta, lämmöstä, liekeistä ja otsonilähteistä.

Käsiineet voidaan pestä 60°C (MaxiDry® 56-424,425,427), 40°C (MaxiDry® Zero™ 56-451):ssä tavallisella pesuaineella (kolme pesukertaa). Kuivuu luonnostaan. Käsiineitä voidaan käyttää niiden leimassa mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Käsiinien käyttöikä määräytyy kulumisen ja hankausten mukaan.

Hävittäminen / jätteet:

Käytetyt käsiineet ovat saataneet joutua tekemisiin sairauksia leivittävien tai vaarallisten aineiden kanssa. Tämän vuoksi käsiineet on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti joko toimittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne valvotuissa oloissa.

TAKUU / VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

ATG® takaa, että tämä tuote on ATG®:n tekninen standardin mukainen sinä päivänä, kun tuote toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille. Pois lukien länsisäännön kieltämä laajuus, tämä takuu on kaikkien takuiden mukainen, mukaan lukien mahdollinen takuu sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen; ATG®:n takuu rajoittuu kyseisen tuotteen ostohintaan. Tämän tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuurajoituksen ehdot, joista saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.