

VASKEINSTRUKSER

MaxiCut® Ultra™ 52-5745E



Ovennævnte stil kan vaskes sikkert på følgende måde:

1. Use commercial laundry soap or detergent (do NOT use dry cleaning solutions!)
2. Vask i varmt eller lunkent vand, ikke over 40°C/104°F.
3. Vask i 30 minutter
4. Skyl i koldt vand
5. Gentag vask og skylning, hvis handskerne er særligt snavsede.
6. Skyl i koldt vand

Når du vasker hansker, som er meget beskidte, skal du lægge adskillige stykker tungt lærred med i anden vaskecyklus, da friktionen derfra mod handskerne kan hjælpe med til at løsne og fjerne snavs, som sidder godt fast.

Mekaniske præstationsniveauer er blevet testet og certificeret for 3 vaskecyklusser iht. ovennævnte fremgangsmåde.

Vigtig information

Handskernes ydeevne kan og vil blive forringet under brug og pga. vaskeprocessen. Efter brug og vask skal der udføres tests for de meget vigtige områder, som kræver modstandsdygtighed over for rifter og varme for at sikre, at kriterierne for ydeevne stadig opfylder de behov, der haves af personerne, som anvender handskerne. ATG påtager sig intet erstatningsansvar efter vask af handskerne.

Skulle du have brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte en af vores salgspartnere. Disse kan findes på vores hjemmeside : www.atg-glovesolutions.com.