

# Materialeriksikkerhedsdataark

## MaxiLite N<sup>®</sup> 34-953

### Generel beskrivelse

Nitril på bomuldsfor til våde og tørre arbejdsopgaver under hårde forhold.  
Nitrilskum på sømløst nylonfor.

### Efterlevelse af lovkrav

Handskerne lever op til kravene i PPE-direktiv 89/686/EEC og de europæiske standarder EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2003.

### Brug

Arbejdshandske med mekanisk beskyttelse i tørre miljøer.  
For detailed applications where this product can be used please consult the ATG<sup>®</sup> website at <http://www.atg-glovesolutions.com>.

### Vigtigste ingredienser

**Belægning:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

**For:** Stræknylon

### Farlige ingredienser

#### REACH

Alle de ingredienser, vi anvender til fremstilling og konstruktion af dette produkt, opfylder kravene i REACH-direktivet EC1907/2006 – "Registrering, Vurdering, Godkendelse samt Begrænsning af Kemikalier. Formålet med REACH-direktivet er at beskytte menneskers helbred og miljøet. Mere information kan findes her:

[http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach\\_intro.htm](http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm).

#### Oeko-Tex<sup>®</sup>

Dette produkt er blevet testet og lever op til kravene i Oeko-Tex<sup>®</sup>'s globale standard, som angiver, at produktet er hudvenligt. Se efter Oeko-Tex<sup>®</sup> logoet, så ved du, at du køber et hudvenligt produkt. Flere oplysninger om OekoTex<sup>®</sup> kan findes på

[http://www.oekotex.com/oekotex100\\_public/index.asp?cls=02](http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02).

### Brugervejledning

Inspicér handskerne før brug for eventuelle defekter eller mangler. Hvis en handske revner eller mister luft under brug, skal den straks tages af og bortskaffes. Brug altid den rigtige størrelse handske og bær ikke handsker, som sidder for stramt eller for løst.

### Opbevaringskrav

Opbevar handskerne køligt og tørt, uden for direkte sollys og/eller varme. Hvis handskerne udsættes for direkte sollys eller for megen varme i lang tid, vil dette resultere i mindsket holdbarhed, blegning af farver, misfarvning og revner. Normal forventet holdbarhed er 5 år.



# Material sikkerhedsdataark

## MaxiLite N<sup>®</sup> 34-953

### Bortskaffelse

Efter brug kan handskerne være forurenet med smitsomme eller andre farlige materialer. De skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med nationale myndighedskrav.

### Brandoplysninger

Handskerne vil nedbrydes ved høje temperaturer. Brande skal slukkes med vand, CO2-spray eller tørt pulver.

### Førstehjælp

Fjern de forurenede handsker. Hudkontakt: Søg lægehjælp med det samme i tilfælde af en allergisk reaktion. Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand under lavt tryk. Søg straks læge, hvis ubehaget fortsætter.

Udstedelsesdato: 29.09.2014

