

Käyttöturvallisuustiedote

MaxiDry® Zero™ 56-451

Yleiskuvaus

MaxiDry® Zero™ -käsineissä MaxiDry®-tuotemerkin ydinarvot, eli käyttömukavuus ja nesteitä hylkivä materiaali, yhdistyvät THERMtech®-teknologia-alustaamme.

Teknologian ansiosta käsineiden sisäinen **lämpövastus on jopa -10 °C / 14 °F** rankkaa työtä tehtäessä, ja käsineiden **pinnoite on suunniteltu pysymään joustavana jopa -30 °C:n / -22 °F:n lämpötilassa.**

MaxiDry® Zero™ -käsineet on sertifioitu eurooppalaisten elintarvikestandardien mukaisesti, ja ne täyttävät FDA:n CFR-määräyksen 21 osan 177 vaatimukset.



Vaatimustenmukaisuus

Täten ATG® ilmoittaa, että tämä PPE-tyyppi täyttää seuraavat unionin harmonisointilainsäädännön vaatimukset: asetus (EU) 2016/425 ja siihen liittyvät harmonisoidut standardit (EN) EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016, EN 407: 2004, EN 511: 2006.

Käyttö

Lämpöä kestävä ja vettä hylkivä Controlled Performance™ -työkäsine kylmiin ja märkiin ympäristöihin.

Voidaan käyttää jopa -10 °C:n lämpötiloissa suuressa aktiivisuudessa. Matalampi aktiivisuus rajoittaa lämpöominaisuuksia. Rajallinen kemikaalikestävyys.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen käyttötarkoituksista on ATG®-verkkosivustossa, osoite: <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Pääainesosat

Päälly: NBR (Nitriilikumi)

Vuori: Nailon, akryyli

Vaaralliset ainesosat

REACH

Kaikki tämän tuotteen valmistuksessa ja rakenteessa käytetyt ainesosat ovat kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU-direktiivin, eli REACH-EU-direktiivin EY1907/2006 mukaisia. Kirjainyhdistelmä REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoitukset). REACH-direktiivin tärkein tavoite on suojella tarkasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®

Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt globaalin Oeko-Tex®-standardin, mikä tarkoittaa, että tuote on ihoystävällinen. Tarkista, että tuotteessa on Oeko-Tex®-logo, joka ilmaisee sen olevan ihoystävällinen. Katso lisätietoa OekoTex®-standardista osoitteesta http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Varotoimet

Tarkista käsine vikojen ja puutteiden varalta ennen käyttöä. Jos käsine repeää tai lävistyy käytön aikana, hävitä käsineet välittömästi. Käytä sopivan kokoisia käsineitä, jotka eivät ole liian tiukat tai löysät.



Käyttöturvallisuustiedote

MaxiDry® Zero™ 56-451

Säilytysvaatimuksia

Säilytä käsineitä viileässä, kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle ja/tai kuumuudelle. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle lyhentää säilyvyysaikaa ja aiheuttaa haalistumista, värjäytymiä ja halkeilua. Normaalit odotettu säilyvyysaika on 5 vuotta.

Hävittäminen

Kun käsineitä on käytetty, se voi olla tarttuvien tai muiden vaarallisten aineiden kontaminoima. Hävitä paikallisten viranomaisten säännösten mukaan.

Tulta koskevia huomautuksia

Käsineet hajoavat korkeassa lämpötilassa. Sammuta veden, CO₂-sumutteen tai kuivajauheen avulla.

Ensiapu

Poista kontaminoituneet käsineet. Ihokosketus: jos ilmenee allerginen reaktio, hakeudu välittömästi lääkärihoitoon. Silmäkosketus: huuhtelee huolellisesti vedellä, pienellä paineella. Jos epämukava tunne jatkuu, hakeudu välittömästi lääkärihoitoon.

Julkaisupäivämäärä: 29.03.2019

