

製品安全データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

概要

マキシフレックス®カット™は、薄さ・柔軟性・作業性・快適性を追求したマキシフレックス®シリーズの中で唯一カットテック®を導入。EN388カットレベル3の耐切創性を有する製品です。MaxiFlex®は皮膚科学的認証済製品です。完成品を洗浄後に包装することにより商品開封時の清潔さを保証しています。



コンプライアンス

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards (EN) EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016.

使用方法

乾燥した環境での切傷リスクのある Precision Handling™ 向きの機械作業用手袋
本製品の詳しい使用方法についてはATG®社ウェブサイト参照してください。 <http://www.atg-glovesolutions.com>

主たる原材料

コーティング: NBR (ニトリルゴム)
ライナー: UHMWPE-ガラス-ナイロン、スパンデックス

有毒物質の含有について

REACH(欧州化学品規制)

当社製品の製造加工過程で使用される物質はすべてREACH規制 (化学品とその安全な用法に関する規制、欧州議会理事会規則 EC1907/2006) を順守しています。REACHとは「Registration (登録) , Evaluation (評価) , Authorisation (認可) and Restriction (制限) of Chemical substances (化学品) 」の頭文字で、本規制の目的は人々の健康と環境を保全することにあります。詳細はウェブサイトを参照してください。 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Oeko-Tex® (エコテックス)

当社製品はエコテックス規格100認証取得により皮膚への優しさを保証しています。肌への安心を保証するOeko-Tex®のロゴマークをご確認ください。エコテックス規格の詳細はウェブサイトを参照してください。
http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02

使用上の注意

お使いになる前に、手袋に破損や不完全な部分がないことを確認してください。使用中に裂けたり穴の空いた製品は、速やかに廃棄してください。手袋は適切なサイズを選び、大きすぎる、または小さすぎる製品を装着使用しないでください。

保管上の注意

直射日光や熱源を避け、乾燥した涼しい場所で保管してください。直射日光や高温に長期間さらされると、色落ちやひび割れの原因となりますのでご注意ください。



製品安全データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

廃棄方法

使用後の手袋は、感染症やその他の有害物質で汚染されている場合があります。各自治体の定めに従って廃棄してください。

消火について

手袋は高温分解します。消火活動に際しては水、二酸化炭素消火器または粉末消火器を使用してください。

救急処置

汚染した手袋を外してください。皮膚接触：アレルギー反応を生じた場合には、速やかに医師の診断を受けてください。目への接触：やさしく丁寧に水で洗眼してください。不快感が持続する場合には、速やかに医師の診断を受けてください。

発行日: 23.04.2019

